



Technique

Phospho

Fiche produit
Specification sheet



DOC (2021/04 version)

Page
1/2

TRANSFERT MONOCOULEUR PHOSPHORESCENT


Ce transfert phosphorescent est un marquage monocouleur qui restitue la lumière dans l'obscurité.

MONOCHROME PHOSPHORESCENT TRANSFER

The phosphorescent transfer is a single colour transfer that restores light in the dark.


Phospho D806

Blanc cassé-Off-white




Phospho-Reflect D803

(Candela 62)
Jaune Fluo-Fluo Yellow




Phospho-Reflect D804

(Candela 62)
Vert Fluo-Fluo Green




Phospho-Reflect D805

(Candela 62)
Orange Fluo-Fluo Orange



Phospho-Reflect D807

(Candela 62)
Bleu Fluo-Fluo Blue





Transfert découpe Laser prêt à l'emploi
Laser-cut heat transfer ready to apply

Phosphorescent monocouleur - aspect satiné
Phosphorescent monocolour - satin finish

Adapté aux tissus clairs et foncés
Suitable for light and dark fabrics

Opacité totale du transfert
Total opacity of the heat transfer

Finesse minimum réalisable
Minimum thickness possible $\geq 3pt$
 $\geq 1mm$

Elasticité du transfert
Stretchability

Résistance à l'abrasion et aux frottements
Abrasion resistance

Transfert sur feuille transparente
Transparent transfer media

Conditionné à l'unité ou en rouleau
Packed per unit or on rolls

Conditions de lavage
Washing instructions

Résistance aux lavages
Washing resistance




Film de protection
(à retirer avant la pose)
Protective liner
(to be removed before application)



Découpe de matière phosphorescente
Phosphorescent material cut

Transfert sur feuille transparente
(à retirer après la pose)
Transparent media for transfer
(to be removed after application)

Page
2/2




Conditions de pose du transfert
HEAT TRANSFER APPLICATION MODE



150 - 170 °C
300 - 340 °F

10 - 15 Sec.

3.5 bars



**Hot Peel
Chaud**



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material. All the information given are modifiable without previous notice.